


Link do produktu: <https://pol-aura.pl/kwas-azotowy-69-do-analizy-sladowych-ilosci-metali-ppt-7697-37-2-p-99248.html>

Kwas azotowy 69% do analizy śladowych ilości metali (ppt) [7697-37-2]

Cena brutto	10 434,34 zł
Cena netto	8 483,20 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	10-14 dni roboczych
Numer katalogowy	PA-10-711037
Producent	AppliChem
Numer WE	231-714-2
Masa cząsteczkowa	63.01 g/mol
Wzór sumaryczny	HNO3
Numer CAS	7697-37-2

Opis produktu

Oznaczenie (kwasowość): **67-69%**

Maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczeń

Metale według ICP (w ppt)

Ag: **10**Al: **20**As: **20**Au: **20**B: **10**Ba: **10**Be: **10**Bi: **10**Ca: **10**Cd: **10**Ce: **10**Co: **10**Cr: **10**Cs: **10**Cu: **10**Dy: **1**Er: **1**Eu: **1**Fe: **10**Ga: **10**Gd: **1**Ge: **10**Hf: **10**Hg: **50**Ho: **1**In: **1**K: **10**La: **1**Li: **10**Lu: **1**Mg: **10**

Mn: **10**
 Mo: **10**
 Na: **10**
 Nb: **1**
 Nd: **1**
 Ni: **20**
 Pb: **10**
 Pd: **20**
 Pr: **1**
 Pt: **20**
 Rb: **10**
 Re: **10**
 Rh: **10**
 Ru: **20**
 Sb: **10**
 Sc: **10**
 Sm: **1**
 Sn: **20**
 Sr: **10**
 Tb: **1**
 Te: **1**
 Th: **1**
 Ti: **10**
 Tl: **10**
 Tm: **1**
 U: **1**
 V: **10**
 W: **10**
 Y: **1**
 Yb: **1**
 Zn: **10**
 Zr: **10**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 500ML

Bezpieczeństwo

Hasło	NIEBEZPIECZEŃSTWO
Piktogramy	
Zwroty H i EUH	<p>Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, Może intensyfikować pożar; utleniacz, Może powodować korozję metali, Działa toksycznie w następstwie wdychania, Działa żrąco na drogi oddechowe</p>
Zwroty P	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych, Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi., Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, Dokładnie umyć ... po użyciu, Zawartość/pojemnik usuwać do..., Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów, W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody</p>

	<p>[lub prysznicem], W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem., Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie), Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie, Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem, W przypadku pożaru: Użyć ... do gaszenia, Przechowywać pod zamknięciem</p>
UN	2031
Klasa/PG	8(5.1)/II