

Link do produktu: <https://pol-aura.pl/heksan-99-gc-do-analizy-pozostalosci-pestycydow-110-54-3-p-518.html>

Heksan 99% GC do analizy pozostałości pestycydów [110-54-3]

Cena brutto	151,30 zł
Cena netto	123,01 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	614663208
Producent	Odczynniki Chempur - cennik
Tłumaczenie [ENG]	Hexane
Masa cząsteczkowa	M=86,18 g/mol
Numer WE	WE: 203-777-6
Wzór sumaryczny	C6H14
Synonimy	n-heksan
Numer CAS	CAS: 110-54-3

Opis produktu

n-heksan 99% do GC do analizy pestycydów :CHEM*614663208

Zawartość :min. 99,0 %

Woda (KF) :max. 0,02 %

Kwasowość :max. 0,0005 meq/g

Pozostałość po odparowaniu :max. 0,0005 %

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwna

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia: -95°C

Temperatura wrzenia: 68°C

Temperatura samozapłonu: 223°C

Temperatura zapłonu: -22°C

Granice wybuchowości:

dolna: 1,2% obj.

górna: 7,4% obj.

Lepkość w temp. 20°C: 0,31 mPa·s

Ciśnienie pary: 160 mbar (20°C)

Gęstość: 0,66 g/cm³ (20°C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: 0,1 g/l (15°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza

się w alkoholu

etylowym, eterze

etylowym,

chloroformie i w

innych

rozpuszczalnikac

h organicznych

log POW: 3,6

Bezpieczeństwo / transport:

Zwroty H: **H: 225, 304, 315, 336, 361F, 373, 411**

Zwroty P: **P: 210, 240, 273, 301+330+331, 302+352, 331, 403+235**


RID/ADR: **RID/ADR: 3, II**

Numer UN: **UN: 1208**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opak.: 500 ml , 1 l , 2,5 l

Bezpieczeństwo

Piktogramy	
Hasło	NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty H i EUH	Wysoce łatwopalna ciecz i pary, Połknięcie i dostanie się

	przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, Działa drażniąco na skórę, Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki F, Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane , Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty P	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy, Unikać uwolnienia do środowiska, W PRZYPADKU POŁKNIECIA: +P330+NIE wywoływać wymiotów, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: +Umyć dużą ilością wody, NIE wywoływać wymiotów, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu+Przechowywać w chłodnym miejscu
Numer UN	1208
RID/ADR	3, II